




www._] &ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО
МОНТАЖУ

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА SCANDIC



1. ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ SCANDIC

JB - Желоб
 BJ - Хомут желоба
 CU - Заглушка универсальная
 CJ - Крюк
 CPU - Крюк универсальный
 PPC - Крепление для крюка CPU
 KE - Угол наружный 90°
 KI - Угол внутренний 90°
 RA - Воронка желоба
 CB - Колено
 PB - Промежуточная труба

BU - Труба
 BB - Хомут крепления трубы
 RB - Тройник
 CE - Сливное колено
 EC - Водосборник
 PC - Водосборная воронка
 RC - Дренажный соединитель
 EJ - Элемент соединения желоба
 PP - Переливоздержатель
 DEP - Трап дренажный
 CEL - Колено гибкое

2. ВЫБОР СИСТЕМЫ




СХЕМА МОНТАЖА ВОДОСТОКА:


Площадь крыши (м ²)	Размеры желоба (мм)	Расположение трубы
100	125 / 87	
150	150 / 100	
180	125 / 87	
300	150 / 100	



Система ROOFART изготовлена из предварительно окрашенной стали Prelaq SSAB.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:

- 1. Белый ~ RAL 9010
- 2. Красный ~ RAL 3011
- 3. Кирпичный ~ RAL 3009
- 4. Вишневый ~ RAL 3005
- 5. Коричневый ~ RAL 8017
- 6. Медь
- 7. Оцинкованная жесть




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Prelaq SSAB:

- 1. Стальная жесть
- 2. Слой цинкового покрытия 275 гр/м²
- 3. Пассивирующий слой
- 4. Гранулова
- 5. Слой краски Prelaq RWS 35 микр


3. РАСПОЛОЖЕНИЕ СТОКОВ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КРОВЛИ


ПРИМЕЧАНИЕ:


Запрещается использование угловой шлифовальной машины (болгарка) для такого вида работ.



Крыша с двумя стоками



Крыша с четырьмя стоками



Кровля с несколькими стоками

4. УСТАНОВКА КРЮЧКОВ

Крючки системы ROOFART бывают двух видов (рис. 4а):

- a) **CJ** – крючок крепления желоба, выполненный из стальной полосы толщиной 4 мм;
- b) **CPU** - универсальный крючок, изготовленный из стальной полосы толщиной 1,5 мм.

До монтажа крючков необходимо обозначить наклон стока в направлении месторасположения водосточной трубы. Желательно, чтобы угол наклона желоба составлял около 2 мм на 1 погонный метр (рис. 4б).

Крючки монтируются на одинаковом расстоянии друг от друга, которое не должно превышать 0,8 м, торцевые держатели желобов монтируются на расстоянии 0,1 м от кромки кровли (рис. 4б).

ПРИМЕЧАНИЕ: Расстояние 0,1 м от кромки кровли **НЕ применяется** при монтаже внешнего угла (КЕ).

Крючки CPU могут монтироваться как на стропиле (с использованием крепления для крючка PPC), так и непосредственно на лобовой доске – рис. 4г и 4h.

Крючки типа CJ монтируются над стропилами.

Также, внешняя сторона желоба должна быть на 20-30 мм ниже воображаемого продолжения стока (рис. 4c).

Монтаж крючков начинают с определения линии горизонта и угла наклона стока.

Крючки монтируются от центра кровли к краям, между которыми натягивается «шнур», который обозначает необходимый наклон.

От линии горизонта монтируется первый крючок. После крепления первого и последнего крючков, натягивается «шнур», обозначающий наклон стока. Учитывая скос каждого крючка при наклоне, монтируют другие крючки.

До монтажа, крючки (CJ) загибаются специальным устройством в предварительно отмеченных местах (рис. 4e).

В зависимости от вида кровли и архитектуры строения, могут использоваться различные виды крючков – держателей желобов. Для перпендикулярных кровель монтируются крючки типа CPU, а для наклонных – длинные крючки CJ.

Длинные поддерживающие крючки CJ монтируются так, чтобы они были утопленными в нижней части обрешетки, над стропилами (рис. 4j).


Универсальные крючки CPU могут монтироваться как непосредственно на лобовой доске, так и на стропилах с помощью крепления для крючка (PPC) (рис. 4i, 4l, 4m).



4 а



4 б




4 с



4 г



4 к




4 д




4 е




4 ж




4 з




4 и



4 м



4 ф



4 я



4 н

5. МОНТАЖ ЖЕЛОБОВ

До крепления желобов к крючкам, обозначается место расположения воронки (RA).

Для этого, желоб укладывается на крючках без его крепления. Между первыми двумя крючками, где будет находиться труба, карандашом обозначается место расположения воронки RA (рис. 5а и рис. 5б).

На первоначально обозначенном месте с помощью ножовки или ножниц по металлу вырезается отверстие для слива в желоб, которое не должно быть больше диаметра трубы (рис. 5с).

Для облегчения слива воды из трубы, обрезанные кромки загибаются наружу с помощью клещей (рис. 5д).

Внешняя сторона воронки RA крепится к желобу, а клеммы RA (после её крепления на желобе)гибаются по внутренней кромке желоба (рис. 5е и 5f).

После установки воронки в торце

6. СОЕДИНЕНИЕ ЖЕЛОБОВ

Два желоба, которые должны быть соединены, укладываются на крючки, без их крепления. Расстояние между кромками желобов должно составлять 2-3 мм (рис. 6а).


Затем желоба крепятся к крючкам простым нажатием на них у каждого крючка (рис. 6б).

Для соединения желобов монтируется хомут желоба (BJ) наложением вначале на внутреннюю часть желобов и затем на внешнюю (круглую) часть. BJ укладываются на равном расстоянии от линии соединения желобов (рис. 6с).

Крепежную деталь замыкают через



6 б



6 с






монтируется универсальная заглушка (CU). Она имеет автоблокирующие зубья и резиновую прокладку, которые обеспечивают надёжное крепление заглушки на желоб. CU монтируется с помощью пластикового молотка или ручным прессованием.

В завершении, желоб укладывается на крючки и фиксируется нажатием у каждого крючка в отдельности.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Запрещается использование угловой шлифовальной машины (болгарка) для такого вида работ




7. УСТАНОВКА ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ УГЛОВ 90°


Внутренние углы / внешние углы (KI/KE) крепятся соединением между ними с помощью BJ и EJ (соединитель желоба) (рис. 7а – 7б).

До монтажа BJ, чтобы обеспечить прочность при загибании соединения, у торцов JB и KI/KE монтируется соединитель желоба EJ (рис. 7а).


Для крепления соединения желоба/угла на хомуте желоба наносятся 4 попзаклепки (рис. 7с).




6 а




6 б




7 а



7 б



7 д



7 е

8. УСТАНОВКА ТРУБ

Трубы (BU) устанавливаются в обозначенных местах в зависимости от поверхности и вида кровли, с учетом длины свеса (см. раздел 2. Выбор системы).

BU фиксируются на стене с помощью хомутов для трубы (BB), которые монтируются один под другим с помощью дюбелей.

BB монтируются с зажимами или без них, в зависимости от монтируемой площади.


ПРИМЕЧАНИЯ: Для жесткой поверхности, BU монтируются с двумя дюбелями на зажимах (рис. 8c).

Для мягких поверхностей (полистироловых) BU монтируются с одним дюбелем и без зажимов (рис. 8e, 8g, 8f, 8h).


Максимальное расстояние между BB не должно превышать 2 метра (рис. 8a).

BU укладывается на хомут BB, который потом замыкается вручную двумя защелками (рис. 8i – 8j).

При необходимости, BB может быть открыт с помощью отвертки.



9. МОНТАЖ КОЛЕН ТРУБ И СЛИВНЫХ КОЛЕН



Колено трубы (CB) под углом 60° используется для обхода препятствия или для изменения направления стока.

Наверху, колено CB соединяется с воронкой RA, а внизу с трубой BU, закрепленной на стене (рис. 9a).

Между двумя CB устанавливается промежуточная труба (PB). Измеряется расстояние /a/ между коленами, к которому добавляется 100 мм, для обоих концов трубы, которые входят в колено на 50 мм.

Сливное колено (CE) монтируется в нижнем конце BU. Колено трубы CB и сливное колено CE крепятся к трубе заклепками с двух сторон (рис. 9b - 9e).



ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае монтажа дренажных систем сливное колено не применяется. Труба монтируется непосредственно с дренажным соединителем (RC) и дренажным трапом (DEP).


10. ДРУГИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



10 a




10 c



10 e




10 g



10 b



10 d



10 f



10 h

Для отвода дождевой воды прямо в канализацию, между водосточной трубой и канализационной трубой монтируется Дренажный соединитель (**RC**) (рис. 10a-b).

Для соединения двух труб **BU** в один сток используется тройник **RB**, который монтируется так же, как и трубы (рис. 10c).


Водосборник **EC** монтируется в **BU** и позволяет водозабор и последующее использование дождевой воды (рис. 10d).

Универсальная заглушка **CU** устанавливается в торце желоба ручным нажатием или эластичным молотком. Фиксируется без использования силикона (рис. 10e – 10f).

У кровлей без свеса для направления дождевой воды из разжелобка в трубу используется водосборная воронка **PC**. Эта деталь срезается под углом направления желобов и соединяется с ними (рис. 10g – 10h).



10 i



10 j

PP - Переливадержатель это элемент защиты от обильных сточных вод. Монтируется на внутренние углы (рис. 10 i). Также монтируется на желобах в местах с обильным потоком воды (рис. 10 j).

Scandic
COPPER
roofart

Scandic
PRELAQ
roofart

Scandic
ZINC
roofart